

# Эти блуждающие токи

Н.ПАРАВЯН

**Е**ДЕТ ПО ГОРОДУ трамвай. Едет, деловито погромыхивая на стрелках и рельсовых стыках. Такая простая, обыденная картина... Но вот на участок дороги, что проходит рядом с трамвайными путями, пришли муниципальные рабочие, вырыли яму, и оказалось, что пролегающий под землей водопровод в нескольких местах сильно поврежден коррозией.

Вообще говоря, коррозия — явление весьма неприятное и вредное. И что она повредила водопровод, конечно, очень плохо. Но как это произошло? Оказывается, виновником стал... трамвайный путь! Попробуем разобраться.

На трамвайные рельсы подается отрицательный потенциал источника постоянного тока, а на контактный провод, подвешенный над путями, — положительный. В том месте, где на стыке рельсов нарушен контакт, а сами рельсы плохо изолированы от почвы, ток, найдя под землей наименьшее электрическое сопротивление в виде подземного водо- или газопровода, труб канализации, оболочки кабеля и т.п., частично отвечается в землю и блуждает в ней по различным подземным металлическим сооружениям. В другом месте такой ток, называемый **блуждающим**, снова возвращается в рельс. При этом рельсы разрушаются в местах выхода тока в землю, а подземные коммуникации — в местах возвращения тока в рельс. Эти участки называются анодными зонами (рис.1). Блуж-

дающие токи могут достигать десятков ампер и причинять серьезные разрушения. Например, ток в один ампер, протекающий по металлическому сооружению в течение года, разрушает в анодной зоне примерно 9 кг железа, 36 кг свинца и т.д.

Возможно, вы не очень-то поверили в блуждающие токи: дескать, сказки все это. Что ж, вы можете проверить наличие блуждающих токов экспериментально.

**Опыт 1.** Соберите установку, изображенную на рисунке 2. Для этого согните кусок толстого защищенного от эмалевой оболочки медного провода в виде буквы «П», соедините его последовательно с реостатом и через амперметр подключите к любому источнику постоянного электрического тока. В цилиндрический стеклянный (или полистиленовый) сосуд с низкими бортиками (кристаллизатор или большое фарфоровое блюдечко) налейте 150 мл индикаторного раствора, о приготовлении которого скажем чуть позже. На дно сосуда положите два кусочка стеклянной трубочки, а на них, как на подставку, уложите полоску обычной углеродистой стали, например кусок проволоки или большой железный гвоздь, так, чтобы она была параллельна медному контуру и находилась на небольшом расстоянии от него.

Включите ток в цепи. Пока сопротивление контура — медный провод плюс участок реостата — небольшое, весь ток

текет по нему. Теперь увеличьте сопротивление контура, медленно и плавно введя ползунок реостата, — амперметр покажет уменьшение силы тока в цепи. При этом, как оказывается, часть тока пойдет по пути меньшего сопротивления, т.е. по железу (стали). Это можно увидеть невооруженным глазом. А именно, в том месте

железной пластинки, откуда ток возвращается в медный провод, в растворе появляется синее окрашивание. Оно показывает, что здесь произошло ра-





Рис. 2

створение железа:  $\text{Fe}^0 - 2e \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ , а образовавшиеся ионы железа тут же взаимодействовали с красной кровянной солью (она входит в состав индикаторного раствора) и образовали взвесь турбулентной сини (синего цвета):



В том же месте, где ток вошел в железную пластинку, т.е. вышел из медного провода, индикаторный раствор порозовел, так как здесь образовался избыток отрицательных ионов гидроксила:  $\text{H}_2\text{O} + \frac{1}{2}\text{O}_2 + 2e \rightarrow 2\text{OH}^-$ , из-за которых и окрасился фенолфталеин, также входящий в состав индикаторного раствора.

А индикаторный раствор для этого опыта надо готовить так. Растворите в 100 мл горячей воды 2 г желатина и в еще теплую жидкость добавьте 4 г поваренной соли и 2 г красной кровянной соли, долейте еще 100 мл теплой воды и 10–15 капель спиртового раствора фенолфталеина, хорошо перемешайте раствор и теплым залейте в стеклянный сосуд установки. (Все нужные химикаты можно взять в кабинете химии, где они обычно имеются.) Когда индикаторный раствор окончательно остывает, он превратится в студнеобразную массу. Кстати, желатин нужен для того, чтобы синяя и малиново-розовая окраски не расплывались по всей массе (из-за диффузии), а фиксировались именно в тех местах студня, где образовались катодная и анодная зоны.

Как же бороться с блуждающими токами, этим истинным злом подземных металлических коммуникаций? Для защиты используют так называемый электродренаж, для чего ток от подземных коммуникаций отводят по специально проведенным проводам на




Рис. 1