Обратимость энергетических МГД-систем

Б.РЫБИН

ИРОКО ИЗВЕСТНЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ магнитогидродинамические системы (кратко МГД-системы), в которых происходят взаимные превращения электрической и механической энергий в результате движения плазмы в магнитном поле. Например, динамо-машины, электромоторы, МГД-генераторы, МГД-насосы. Причем под «плазмой» подразумевается не только собственно плазма, но и, скажем, вращающаяся рамка (здесь положительной составляющей «плазмы» является кристаллическая решетка проводника, а отрицательной — свободные электроны).

В динамо-машине ротор вращается под действием источника механической энергии, и в результате (если ротор замкнут на какую-нибудь нагрузку) в нем возникает электрический ток. Если же к зажимам ротора вместо пассивной нагрузки подсоединить источник электрической энергии, то динамо-машина превратится в электромотор. В этом и заключается обратимость такой МГД-установки.

Рассмотрим явление обратимости более подробно. Воспользуемся простенькой моделью, позволяющей выделить и проанализировать элементарные физические процессы, протекающие при МГД-превращениях энергии.

Пусть точечный заряд q движется равномерно и прямолинейно в магнитном поле, причем его скорость \overrightarrow{v} перпендикулярна индукции поля \overrightarrow{B} . Так как на заряд действует сила Лоренца, перпендикулярная векторам \overrightarrow{v} и \overrightarrow{B} и равная

$$f_{\pi} = qvB$$
,

а заряд движется равномерно, то должна быть еще одна сила \overrightarrow{f} , равная и противоположно направленная силе $\overrightarrow{f_{\Pi}}$ (puc.1, a). Введем систему координат xqy, ориен-

тация которой произвольна (рис.1, δ). Разложим \overrightarrow{v} на x- и y-составляющие:

$$\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y$$
.

Тогда и силы \overrightarrow{f}_{Π} и \overrightarrow{f} тоже разложатся на составляющие, причем (на языке модулей)

$$f_x = f_{\Pi x} = q v_y B$$
 и $f_y = f_{\Pi y} = q v_x B$.

Обозначим острый угол между вектором $\stackrel{\rightarrow}{v}$ и осью x через α . Тогда мощности, развиваемые силами f_x и f_y , равны

$$p_x = f_x v \cos \alpha = f_x v_x \ \text{и} \ p_y = f_y v \sin \alpha = f_y v_y \,.$$

Так как полная мощность, развиваемая силой \overrightarrow{f} , равна нулю (потому что $\overrightarrow{f} \perp \overrightarrow{v}$), справедливо равенство

$$p_x + p_y = f_x v_x + f_y v_y = 0.$$

Предложенная модель МГД-преобразования энергии может быть названа одночастичной. Она позволяет очень просто (используя правило левой руки) вскрывать основные факторы, определяющие направлен-

